

FILTRO (.03 Mícron) COALESCENTE REMOVEDOR DE ÓLEO - MODELO 9006 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

| Copo | Pressão Máxima | Temperatura de Trabalho |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| Metal | 250 psi | 40°F a 175°F (4°C a 80°C) |
| c/Dreno Automático | 30 psi a 175 psi | 40°F a 120°F (4°C a 49°C) |

ADVERTÊNCIA! Somente para suprimento de ar comprimido. Não use em sistemas de ar destinado à respiração humana. O visor do copo de metal é fabricado de resina de polyetherimide (Ultem) que rachará se exposto a solventes ou óleos que contêm acetato de etilo, methylenedichloride, methyethylketone, fenol, 1, 1, 2-trichlorethane, xylene, álcool de benzil, dichlorobenzene ou qualquer halogênio ou hidrocarbonetos aromáticos. Para qualquer informação adicional relativo a compatibilidade química, por favor, entre em contato com: General Electric Plastics, One Plastic Avenue, Pittsfield, MA.

INSTALAÇÃO


Instale as unidades no sentido do fluxo de ar como indicado no topo da unidade. O Filtro deve ser instalado acima dos reguladores. Se um secador de ar estiver sendo usado, instale o filtro a jusante ao secador. Na maioria dos casos, um pré-filtro de particulados com elemento absoluto de 10 micron é recomendado para estender a vida do elemento coalescente. Quando o elemento coalescente estiver entupido com sujeira, deve ser substituído. Se for mantido livre de sujeira, irá coalescer o óleo indefinidamente. Um pré-filtro removerá água e sujeira antes de alcançar o coalescer, e reduzirá os custos com manutenção. O filtro coalescente estará livre para remover o óleo, vapores de óleo, e submicron classificados segundo o tamanho de partículas sem entupir prematuramente com partículas grandes e camadas de sujeira.

ADVERTÊNCIA! Unidades são moldadas em alumínio fundido ou zinco, não dobre ou torça durante a instalação. Pressurize lentamente a unidade após a instalação da unidade ou de um novo componente para evitar que se danifique.

AJUSTES DE OPERAÇÃO

Se o filtro está corretamente instalado, deverá funcionar sem defeitos por muito tempo. A queda de pressão pelo filtro não deve exceder a 10 psi. Se a queda de pressão exceder a 10 psi, ou o elemento de filtro precisa ser substituído ou a unidade está sendo operada além de sua capacidade e uma unidade de tamanho maior é requerida. A operação do filtro com queda de pressão maior do que 10 psi reduzirá muito a eficiência do filtro. A bóia de drenagem interna dispensará umidade automaticamente a intervalos regulares. Não permita que sedimentos acumulem sobre o tampão inferior.

Se óleo aparecer a jusante: 1) confira as linhas de ar a jusante para esta r seguro que estão livres de óleo residual; 2) confira se o elemento de filtro e o O-ring estejam em boas condições e estejam instalados corretamente.



| Item | Descrição | Kit Número | Conteúdo |
|---|---|------------|--|
| 14, 16 | Elemento Kit | 900564 | Elemento, Gaxeta |
| (2) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21 | Rebuild Kit Contém tudo que você precisa para rebuild exceto o Elemento, Gaxeta e suporte. | 900593 | Parafusos, suportes, visor do copo; O-ring, cúpula do visor, O-ring, cilindro interno, cilindro; mola, cilindro externo, O-ring, suporte, vara rosqueada, O-ring, elemento do filtro, tampa inferior, gaxeta, porca com abas, montagem da bóia, copo, adaptador, anel do copo. |

Bóia interna do dreno automático modelo 5200.

Nota: Para ser usado com pressões de 30 psi a 175 psi e de 40°F a 125°F (04°C a 52°C)

Advertência! Pressurize e despressurize esta unidade lentamente. Falhas neste procedimento pode romper o sensível material coalescente.

Para substituição ou reparo de peças do filtro e do regulador, entre em contato com a EXAIR através do fone: 1-800-903-9247 ou techhelp@exair.com Ligue para (513) 671-3322 para fora dos USA e Canadá.

Se você tiver qualquer pergunta ou problemas, por favor, contate:

Henderson Indústria e Comércio Ltda
Av. Álvaro Guimarães 1455 Planalto - CEP: 09890-003
São Bernardo do Campo São Paulo Brazil
Tel: (11) 4399.2992 ▪ Fax: (11) 4341.5535
E-mail: Henderson@henderson.com.br