


SUPER FACA DE AR DE ALUMÍNIO KIT DE ABRAÇADEIRAS MODELO 110900

A finalidade deste kit é juntar duas Super Facas de Ar em Alumínio EXAIR de comprimentos mais longos. A Super Facas de Ar em Alumínio Kit de abraçadeiras Modelo 110900 consiste de:

- (1) Barra de Junção Superior
- (1) Barra de Junção Inferior
- (4) 1/4-20 x 5/8" Parafusos com Aba
- (4) 1/4-20 x 1-1/4" Parafusos com Aba



Instruções de montagem:

1. Determine quais extremos das Super Facas de Ar que irão ser juntados.
2. Remova os últimos dois parafusos de aba de cada Super Faca de Ar no final onde eles serão unidos
3. Faça conexões seguras para o plugues (já fornecidos nas Super Facas de Ar) instalados nos extremos das Super Facas de Ar onde eles serão unidos pela Abraçadeira.
4. Posicione os extremos das Super Facas de Ar e junte com os parafusos removidos.
5. Ponha a barra de junção superior (tem quatro buracos) em cima das duas Super Facas de Ar adjacentes. Emparelhe os buracos da barra de junção aos buracos das Super Facas de Ar onde os parafusos originais ficavam situados.
6. Ajunte os parafusos de aba (4) de 1/4-20 x 1-1/4" pela barra de junção superior e nas Super Facas de Ar. (Nota: não aperte).
7. Dar uma sacudidela de 180 graus na montagem da Super Faca de Ar de forma que o lado oposto fique para cima.
8. Coloque a Barra de junção de inferior (tem seis buracos) uniformemente em cima da junta das duas Super Facas de Ar. Tenha certeza que todos os buracos estejam alinhados corretamente nas Super Facas de Ar.
9. Ajunte o parafuso de Aba(4) 1/4-20 x 5/8" pela barra de junção inferior e nos buracos de parafuso nas Super Facas de Ar. (Nota: não aperte).
10. Tenha certeza que as duas Super Facas de Ar estejam alinhadas uma a outra e estejam posicionadas com seus extremos ajustados. Aperte todos os parafusos de Aba em 7.5 pés lbs.
11. Remova o plugue das entradas de ar comprimido no fundo das facas de ar, na junta onde a abraçadeira inferior fica situada.
12. Instale adaptadores de 1/4-18 NPT a fim de permitir o fornecimento de ar comprimido de maneira correta.
13. A montagem da Super Faca de Ar está agora pronta para instalação na aplicação.

Se você tiver qualquer pergunta ou problemas, por favor, contate:

Henderson Indústria e Comércio Ltda
Av. Álvaro Guimarães 1455 Planalto - CEP: 09890-003
São Bernardo do Campo São Paulo Brazil
Tel: (11) 4399.2992 • Fax: (11) 4341.5535
E-mail: Henderson@henderson.com.br
Henderson Indústria e Comércio Ltda.
Telefone: (11) 4399.2992

FAX: (11) 4341.5535
E-mail: henderson@henderson.com.br
Website: <http://henderson.exair.com>